

广东省地质灾害防治协会文件

粤地协矿评审字〔2018〕22号

签发人：张建国

关于报送《广东省韶兴市源盛矿业有限公司英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审结果的报告

广东省国土资源厅：

2018年5月29日，广东省地质灾害防治协会（以下简称协会）组织专家对《广东省韶兴市源盛矿业有限公司英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称方案）进行评审，由于方案用过时、无效的开发利用方案作为方案编制依据（问题详见附件2），专家组一致同意方案不予通过，现将“方案”评审结果上报广东省国土资源厅审查。

附件：

- 1、《广东省韶兴市源盛矿业有限公司英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》

2、《广东省韶兴市源盛矿业有限公司英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审意见书

3、矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

广东省地质灾害防治协会

二〇一八年六月五日

(广东省地质灾害防治协会联系人：徐年娥 电话：38094529)

广东省绍兴市源盛矿业有限公司英德市大镇
韞山栋矿区铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案
评 审 意 见

该方案依据的“英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿产资源开发利用方案”，是 2009 年湖北盛源矿山设计有限公司所编制。将 2009 年编制的矿产资源开发利用方案作为 2018 年后“英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿产资源开发利用方案”存在下列问题：

(1) 其依据的 2008 年核定的储量（铅金属量 8317t、锌金属量 5995 t、伴生银 14.64 t），已与 2017 年核查的保有金属量 Pb4088.9t、金属量 Zn3179.9t、伴生 Ag8.03t 相差甚远。

(2) 其开采的矿体亦与 2018 年后开采的矿体不尽相同。

(3) 其采空区的处理也与 2018 年后采空区的处理不尽相同。

(4) 此开发利用方案有效的时间是 2000 年-2015 年 2 月，业已过时，不能用作 2018 年后“英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿产资源开发利用方案”。

由上述内容可知，2009 年编制的“英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿产资源开发利用方案”是过时的、无效的，不能作为编制本方案的依据。

经讨论研究，由于“英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”用过时的、无效的 2009 年“英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿矿产资源开发利用方案”作为方案编制依据，专家组一致同意不予通过。

专家组长 **范成渝**

二〇一八年五月二十九日

广东省韶关市
源盛矿业有限公司英德市大镇韞山栋矿区铅锌矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案

评审专家组名单

审查 职务	姓 名	单 位	职称/ 职务	签 名
组长	范成瑜	广东省地质科学研究院	教授级高工	
成员	陈贤春	广东省核工业地质局	高级工程师	
	张富铁	广东省有色地质勘查院	高级工程师	
	董玉祥	中山大学地理科学与规 划学院	教授	
	蔡宝昌	广东省土地开发储备局	高级工程师	

2018 年 5 月 29 日